


VARIOPRINT®

Beschichten von Bohrungen
Coating of inside contours

3. Druckwalze





Einsatz: Beschichten von Bohrungen mit hoher Genauigkeit der Schichtdicke

Maschinenbeschreibung:



Druckwalze fährt mit dem Druckmedium in die Übergabeposition.

Druckwalze nimmt Druckmedium linienförmig vom Klischee ab.



Das Druckteil fährt mit der zu beschichtenden Bohrung in die Druckwalze hinein. Druckwalze übergibt das Druckmedium durch Aufweitung an die Bohrungswand.

Beispiel:

Gleitlack wird im Druckbereich der Kolbenbolzenbohrung übertragen, mit sehr hoher Genauigkeit der Schichtdicke.

