


VARIOPRINT®


Beschichten von Bohrungen
Coating of inside contours

1. Druckdorn




Einsatz: Beschichten von tiefen Bohrungen mit kleinem Durchmesser

Maschinenbeschreibung:



Druckdorn eingetaucht in das Mediumreservate.



Druckdorn vor dem Eintauchen in das Druckteil.

Beispiel:

Bohrung mit Durchmesser 5 mm wird auf eine Tiefe von 15 mm mit Gleitmittel beschichtet.

